



AS - 080/01


Beschleunigungs-Sensor / Acceleration Sensor /
Sensor de aceleração

Abb. 1 Beschleunigungs-Sensor

Fig. 1 Acceleration Sensor

Imagen 1

Sensor de aceleração

Anwendung

Der Sensor AS-080/01 wird vorzugsweise zur Messung der Schwingbeschleunigung in erhöhten Temperaturbereichen (max. 150 °C) eingesetzt.

Messprinzip

Beschleunigungs-Sensoren arbeiten nach dem piezo-elektrischen Kompressionsprinzip. Im Sensor bilden die Piezo-Keramikscheibe und eine interne Sensormasse ein Feder-Masse-Dämpfungssystem.

Werden in dieses System Schwingungen eingeleitet, übt die Masse eine Wechselkraft auf die Keramikscheibe aus, wodurch infolge des Piezo-Effektes elektrische Ladungen entstehen, die proportional zur Beschleunigung sind.

Ein integrierter Verstärker wandelt das Ladungssignal in ein nutzbares Spannungssignal um.

Application

The AS-080/01 acceleration sensor is mainly used to measure acceleration in high temperature applications (max. 150 °C).

Measuring Principle

Acceleration sensors operate in accordance with the piezoelectric compression principle. Inside the sensor, a spring/mass damping system is formed by a piezoceramic element and an internal sensor mass.

When introducing vibrations to this system, the mass exerts an alternating force on the ceramic element and, due to the piezoelectric effect, induces an electric charge that is proportional to the vibration acceleration.

An integrated amplifier converts this charge signal into a usable voltage signal.

Aplicação

O sensor AS-080/01 é preferencialmente utilizado para medir a aceleração oscilatória em temperaturas mais elevadas (max. 150 °C).

Princípio de medição

Sensores de aceleração funcionam segundo o princípio de compressão piezo-electrónico. O disco de cerâmica piezo e uma massa sensora interna formam, no interior do sensor, um sistema de amortização de massa e mola.

Quando oscilações são introduzidas no sistema, a massa executa um força recíproca sobre o disco de cerâmica, originando cargas eléctricas, proporcionais à aceleração, através do efeito piezo.

Um amplificador integrado transforma o sinal de carga num sinal de tensão utilizável.

Technische Daten	Technical Data	Dados técnicos
Typ piezo-elektrischer Beschleunigungs-Sensor mit integriertem Ladungsverstärker	Type Piezo-electric acceleration sensor with integrated charge amplifier	Tipo Sensor de aceleração piezo-eléctrico com amplificador de carga integrado
Übertragungsfaktor 100 mV/g $\pm 5\%$	Transmission factor 100 mV/g $\pm 5\%$	Factor de transmissão 100 mV/g $\pm 5\%$

Abb. 2 Typischer Frequenzgang

Fig. 2 Typical frequency response

Imagen 2
Curva de frequência característica

Max. Vibrationsbelastung 500 g peak	Vibration limit 500 g peak	Carga de vibrações max. 500 g peak
Max. Schockbelastung 5000 g peak	Shock limit 5000 g peak	Carga de choque max. 5000 g peak
Arbeitstemperaturbereich - 50 °C ... + 150 °C	Operating temperature range - 50 °C ... + 150 °C	Temperatura de serviço - 50 °C ... + 150 °C
Lagerungstemperaturbereich - 50 °C ... + 150 °C	Storage temperature range - 50 °C ... + 150 °C	Temperatura de armazenagem - 50 °C ... + 150 °C
Beschleunigungsbereich 50 g peak	Acceleration range 50 g peak	Aceleração 50 g peak
Linearitätsfehler Amplitude 1 %	Amplitude non-linearity 1 %	Amplitude de erro linear 1 %

Frequenzgang	Frequency response	Passagem de frequência
± 5 % 4 ... 4000 Hz	± 5 % 4 ... 4000 Hz	± 5 % 4 ... 4000 Hz
± 10 % 3 ... 6000 Hz	± 10 % 3 ... 6000 Hz	± 10 % 3 ... 6000 Hz
(±3 dB) 1 ... 10000 Hz	(±3 dB) 1 ... 10000 Hz	(±3 dB) 1 ... 10000 Hz
Resonanzfrequenz, montiert, norm	Resonance frequency	Frequência de ressonância, montado, normalizada
20 kHz	20 kHz	20 kHz
max. Querempfindlichkeit	max. transverse sensitivity	Sensibilidade transversal max.
5 % vom axialen Messwert	5 % of axial measured value	5 % do valor de medição axial
Rauschpegel, norm.	Electrical noise	Nível de ruído, normalizado
Breitbandrauschen 2,5 Hz bis 25 kHz	Broadband 2.5 Hz to 25 kHz	Ruído de banda larga 2,5 Hz a 25 kHz
0,3 mg	0.3 mg	0,3 mg
Spektralauschen bei	Spectral at	Ruído espectral a
25 °C	150°C	25 °C
10 Hz	10 Hz	10 Hz
10 µg/√Hz	30 µg/√Hz	10 µg/√Hz
100 Hz	100 Hz	100 Hz
3 µg/√Hz	10 µg/√Hz	3 µg/√Hz
1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz
2 µg/√Hz	6 µg/√Hz	2 µg/√Hz
Konstant-Stromversorgung I_B	Constant current supply I_B	Alimentação de corrente constante I_B
4 mA (2 mA ... 4 mA)	4 mA (2 mA ... 4 mA)	4 mA (2 mA ... 4 mA)
Versorgungsspannung U_B	voltage supply U_B	Tensão de alimentação max. U_B
+ 24 V DC (+ 18 V DC ... + 30 V DC)	+ 24 V DC (+ 18 V DC ... + 30 V DC)	+ 24 V DC (+ 18 V DC ... + 30 V DC)
Ausgangsimpedanz, max.	Output impedance, max	Impedância de saída max.
100 Ω	100 Ω	100 Ω
Ruhepotential norm.	Bias output voltage	Potencial em repouso, normalizado
bei 25 °C 12 V DC	at 25 °C 12 V DC	a 25 °C 12 V DC
bei 150 °C 11 V DC	at 150 °C 11 V DC	a 150 °C 11 V DC
Elektromagnetische Empfindlichkeit	Electromagnetic sensitivity	Sensibilidade electro-magnética
15 µg/Gauss	15 µg/gauss	15 µg/Gauss
Dehnungsempfindlichkeit	Base strain sensitivity	Sensibilidade elástica
< 0,0005 g/(µm/m)	< 0.0005 g/(µm/m)	< 0,0005 g/(µm/m)
Dichtigkeit	Sealing	Estanquicidade
hermetisch dicht	Hermetic	Totalmente estanque
Temperaturverhalten	Temperature response	Comportamento térmico
siehe Abbildung 3	see Figure 3	ver imagem 3




Abb. 3 Typischer Temperaturlaufgang


Fig. 3

Typical temperature response

Imagen 3

Comportamento térmico característico

Gehäuse	Housing	Carcaça
316 L Edelstahl	316 L stainless steel	316 L Aço INOX
Masse	Weight	Peso
140 g	135 g	135 g
Befestigung	Mounting	Montagem
Zentralbefestigung mittels Gewindestift: 1/4" -28 UNF Innengewinde	Central hole mounting by means of 1/4" -28 stud	Montagem centrada com veio roscado: Rosca interior 1/4" -28
Steckanschluss	Output connector	Ficha de conexão
MIL-C-5015, 2-polig	2 pin, MIL-C-5015 style	MIL-C-5015, 2 pinos
PIN A	PIN A	PINO A
Signal, Betriebsspannung	power signal	Sinal, tensão de serviço
PIN B	PIN B	PINO B
Common	common	Comum



Hinweis:	Advice:	Atenção:
Falls SE nicht vorhanden an PE anschließen.	If SE is not available connect to PE.	Em caso de não existir SE, usar PE para a ligação.

EMV	EMC	CEM
Störfestigkeit nach DIN EN 61000-6-2	Immunity to interference as per DIN EN 61000-6-2	Resistência ao ruído conforme DIN EN 61000-6-2
Störaussendung nach DIN EN 50081-1	Emission as per DIN EN 50081-1	Emissão conforme DIN EN 50081-1
WEEE-Reg.-Nr. DE 69572330	WEEE-Reg.-No. DE 69572330	WEEE-Reg.-Nº. DE 69572330
Produktkategorie / Anwendungsbereich: 9	product category / application area: 9	catégorie de produits / domaine d'application: 9

Zubehör	Accessories	Acessórios
AC-439 Anschlussleitung 10 m, individuell zu kürzen eine Seite mit Stecker MIL C 5015, eine Seite offen	AC-439 connecting cable 10 m, adjustable by customer one side with connector MIL-C-5015 one side open	AC-439 Cabo de ligação 10 m, para cortar à medida um lado com ficha MIL C 5015, um lado livre

Montage	Mounting	Montagem
Ankopplung	Coupling	Acoplagem
Grundsätzlich gilt:	General rule:	Regra geral:
Das Gewicht des Beschleunigungs-Sensors sollte wenigstens zehnmal kleiner sein als das schwingungstechnisch relevante Gewicht des Messobjektes, an das er montiert ist.	The weight of the acceleration sensor should be at least ten times lower than the technically vibrating weight of the object being measured and to which the sensor is attached.	O peso do sensor de aceleração deveria ser, no mínimo, 10 vezes inferior ao peso relevante para a vibração do objecto de medição no qual é montado.
Begründung	Basis:	Justificação
Der Beschleunigungs-Sensor ist eine Zusatzmasse, welche das Messobjekt belastet und dessen Schwingverhalten ändert.	The acceleration sensor is an additional parasitic mass which loads the object being measured and changes the vibration behaviour.	O sensor de aceleração significa massa adicional para o objecto de medição, tendo influência no comportamento vibratório deste.

Montage Steckverbinder	Mounting of plug connector	Montagem Conector
Hinweis	Note	Aviso:
<i>Bei der Montage des Steckverbinder der Anschlussleitung AC-439 ist auf folgendes zu achten:</i>	<i>When connecting the plug of the AC-439 note the following:</i>	<i>Na montagem do cabo AC-439 voce deve verificar as coneções e as roscas se estao sem resíduos para nao haver problema de travamentos por parte do conector.</i>
<i>Das Gewinde und die Dichtfläche des Sensors einfetten bevor der Steckverbinder aufgeschraubt wird, sonst besteht die Gefahr, dass Steckverbinder und Sensor verkleben.</i>	<i>Before screwing the plug on to the sensor connection socket, add a little grease to the thread and the sealing surface otherwise there is the danger that the plug and sensor will adhere to one another.</i>	<i>Sera necessário colocar entre a rosca do conector e sua base uma quantidade de graxa suficiente para evitar o travamento da mesma quando da sua remoção.</i>

Beschleunigungs-Sensor montieren	Mounting of acceleration sensor	Montagem do sensor de aceleração
Hinweis:	Note:	Aviso:
<i>Der Beschleunigungs-Sensor benötigt eine kraftschlüssige, kontaktresonanzfreie und steife Befestigung am Messobjekt, insbesondere für Messungen bei hohen Frequenzen.</i>	<i>The acceleration sensor requires a friction-locked, contact resonance-free and rigid mounting to the measuring object, especially for measurement of high frequencies.</i>	<i>O sensor de aceleração requer uma fixação firme, livre de ressonâncias e rígida no objecto de medição, especialmente quando se destina a medir frequências muito elevadas.</i>
<ul style="list-style-type: none"> Der AS-080/01 ist mit dem beigefügten Gewindestift zu montieren. 	<ul style="list-style-type: none"> AS-080/01 is to be mounted with the threaded stud supplied. 	<ul style="list-style-type: none"> Montar o sensor AS-080/01 com o veio rosado juntamente fornecido.
Wahlweise:	Selectable:	Alternativas:
<ul style="list-style-type: none"> Gewindestift 1/4"-28 UNF <p>Die Einbaulage ist beliebig</p>	<ul style="list-style-type: none"> Stud 1/4" -28 UNF <p>The sensor can be mounted in any position.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Veio rosado 1/4"-28 UNF <p>A posição de montagem é de livre escolha</p>




Abb. 4 Montage

Fig. 4 Mounting

Imagen 4 Montagem

- Die Montagefläche muss im Bereich des AS-080/01 plan und bearbeitet sein
 - The mounting surface in the area of AS-080/01 must be flat and machined.
 - Montagefläche mit Gewindebohrung 1/4" -28, 12 mm tief versehen
 - Prepare the mounting surface with an 1/4" -28 threaded hole 12 mm deep.
 - Dünne Schicht Silikonfett auf die Montagefläche auftragen, um Kontaktresonanz zu verringern.
 - Apply a thin film of silicone grease to the mounting surface to prevent contact resonance.
 - Gewindestift 1/4" -28 gemäß Abb. 4 in Montagefläche einschrauben und sichern z.B. LOCTITE 243 mittelfest, LOCTITE 270 hochfest
 - Screw the stud into the mounting surface in accordance with fig. 4 and secure it (e.g. with LOCTITE 243 medium-bond, LOCTITE 270 heavy-duty bond).
 - Max. Einschraubtiefe \leq 5 mm für Beschleunigungs-Sensor einhalten
 - Max. protrudance of the stud \leq 5 mm for acceleration sensors must be observed.
 - AS-080/01 auf Gewindestift aufschrauben
Max. Anzugsmoment entsprechend Gewindestift beachten.
 - Screw AS-080/01 onto the stud. Observe max. tightening torque in accordance with the stud.
- A superfície de montagem deve ser nivelada e preparada na área do sensor AS-080/01.
 - Executar furo com rosca 1/4" 28, profundidade 12 mm, na superfície de montagem.
 - Aplicar uma camada fina de gordura de silicone na superfície de montagem, para evitar ressonâncias de contacto.
 - Atarraxar o veio rosulado 1/4" -28 na superfície de montagem (ver imagem 4). Segurar o veio, por exemplo, com LOCTITE 243, contacto médio, ou LOCTITE 270, contacto forte.
 - Respeitar a profundidade de inserção max. do veio, \leq 5 mm, para poder montar o sensor de aceleração.
 - Atarraxar o sensor AS-080/01 no veio rosado. Respeitar o momento de aperto máximo do veio rosado.